














oznaczenie		o3	o36	o37	o38
schemat					
Wymiary	Wysokość (H)	234	234	171	82
	Szerokość (S)	136	166	191	126
Ilość	piwnica	-	-	-	-
	parter	11	1	-	1
	piętro	11	1	1	1
	poddasze	-	-	1	-
Uwagi			Skrzydła środkowe otwierane tylko do mycia.	Jak obok.	

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą okien i drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24			
nr rys.	Budynek Urzędu Gminy - Zestawienie stolarki do renowacji i do wymiany – cz.1		Skala BRAK
projektował: mgr inż. Benedykt Drgas	nr uprawnień 13/94/ZG	podpis	data 30.10.2007

oznaczenie		o39	o40	o41	o33	o28	op2
schemat							
Wymiary	Wysokość (H)	186	98	136	131	188	126
	Szerokość (S)	88	56	64	91	106	106
Ilość	piwnica	-	-	-	-	-	1
	parter	-	-	-	-	-	-
	piętro	-	-	-	-	-	-
	poddasze	2	1	1	2	1	-
Uwagi							

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą okien i drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24			
nr rys.	Budynek Urzędu Gminy - Zestawienie stolarki do renowacji i do wymiany – cz.2		Skala BRAK
projektował: mgr inż. Benedykt Drgas	nr uprawnień 13/94/ZG	podpis	data 30.10.2007

oznaczenie		op3	op4	d4
schemat				
Wymiary	Wysokość (H)	152	91	278
	Szerokość (S)	136	96	192
Ilość	piwnica	7	2	-
	parter	-	-	1
	piętro	-	-	-
	poddasze	-	-	-
Uwagi				Drzwi niesymetryczne 90 + 43 cm, wys. 220 Konstrukcja płycinowa z drewna klejonego trzywarstwowo, Okucia przeciw wyważeniowe

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą okien i drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24			
nr rys.	Budynek Urzędu Gminy - Zestawienie stolarki do renowacji i do wymiany – cz.3		Skala BRAK
projektował: mgr inż. Benedykt Drgas	nr uprawnień 13/94/ZG	podpis	data 30.10.2007